



Terminais de conexão



Versão 1




RASATRONIC®


INOVAÇÕES QUE TRANSFORMAM



Figura 1 Ligação de terminais



- 1** Terminal Rasatronic
- 2** Terminal cliente
- 3** Parafuso de conexão
- 4** Pressão
- 5** Porca
- 6** Lisa





RASATRONIC®
INOVAÇÕES QUE TRANSFORMAM

Para iniciar a ligação, deverão ser removidas a porca e as arruelas, expondo o terminal Rasatronic.

Figura 2
Colocação do terminal Rasatronic



RASATRONIC®
INOVAÇÕES QUE TRANSFORMAM

Atenção:

Observar para o correto dimensionamento do terminal.

O terminal de instalação deverá corresponder ao parafuso e ao furo do terminal Rasatronic.

Figura 3

Orientação do terminal do cliente



RASATRONIC®
INOVAÇÕES QUE TRANSFORMAM

O terminal do cliente deverá ser posicionado diretamente sobre o terminal Rasatronic.

Figura 4
Colocação do terminal do cliente



RASATRONIC®
INOVAÇÕES QUE TRANSFORMAM

Figura 5
Visão lateral dos
terminais unidos



Para concluir a conexão, deverá ser encerrado com a colocação da porca e das arruelas.

ATENÇÃO:

Após aproximadamente 5 dias de uso, os parafusos devem ser apertados novamente (somente na primeira vez). Após, a verificação pode ser feita conforme plano de manutenção preventiva (sugere-se um plano semestral).

Figura 6

Colocação final das arruelas



A ordem correta a partir do terminal do cliente é:

1. Arruela lisa
2. Arruela pressão
3. Porca

Figura 7

Visão lateral da porca e das arruelas colocadas



RASATRONIC®
INOVAÇÕES QUE TRANSFORMAM

Figura 8
Visão superior da
montagem concluída



Rasatronic Eletrônica Industrial Ltda


Av. Silvio Sanson Nº 650L
Bairro São Cristóvão
Guaporé/RS - Brasil
CEP: 99200-000




FM 742397

RASATRONIC®
INOVAÇÕES QUE TRANSFORMAM

@rasatronic   

(54) 3443 8500 

(54) 9 9643 7283 

rasatronic@rasatronic.com.br

www.rasatronic.com.br

